

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 49»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 49»
И.Ю. Шаломенева

« 11 » 05 20 18 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 198

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49», здание.
- 1.2. Адрес объекта 6500956 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в, Телефон/факс: (3842) 54-05-20;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7543,4 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да); 25569 м²
- 1.4. Год постройки здания 1970, капитального ремонта – не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий лето 2018г. , капитального ремонта нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49";
МБОУ «СОШ № 49»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650056 г. Кемерово ул. Волгоградская, 28в
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление):
Свидетельство о гос. регистрации права оперативного управления от 18.01.2012г. серия 42 АГ №897294
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово пр. Советский 54. Телефон: (3842) 36-46-19-приемная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с временным пребыванием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: учащиеся от 6,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 750 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет *ga*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доехать автобусами № 17, 104, маршрутными такси № 17, 15, 28, 104 до остановки «Юный техник», далее через перекресток с регулируемым таймером, асфальтированным пешеходным тротуаром или дворовыми территориями до здания школы.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 260 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОУ;

Б – в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен;

Н – недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов О,С,Г,У

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 04.12.2015 – 31.12.2015

в рамках исполнения: Контракт № 03\12-15 _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ГАУ КО «НЦЦС»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 6-2-1-0079-15 от 02.12.2015г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата сайт:
<http://school49-kem.ucoz.ru>,
http://school49-kem.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-79
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » 05 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 10 » 05 2018 г
3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ приказ № 92 от 07.05.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 49»
И.Ю. Шаломенцева

« 11 » 05 2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49 № 49», здание.
- 1.2. Адрес объекта: 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в. Телефон/факс: (3842) 54-05-20;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 7543,4 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да). 25569 м²
- 1.4. Год постройки здания 1970, капитального ремонта – не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий, лето 2018г. капитального ремонта нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49";
МБОУ «СОШ № 49»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 6500956 г. Кемерово ул. Волгоградская, 28в
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление):
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 18.01.2012г. серия 42 АГ №897294
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650099, Кемеровская область г. Кемерово, пр. Советский 54. Телефон: (3842) 36-46-19 - приемная

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с временным пребыванием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 750

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

доехать автобусами № 17, 104, маршрутными такси № 17, 15, 28, 104 до остановки «Юный техник», далее через перекресток с регулируемым таймером, асфальтированным пешеходным тротуарам или дворовыми территориями до здания школы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОУ;

Б – в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен;

Н – недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

	транспорта)	
--	-------------	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

И.Ю. Шаломенцева, директор МБОУ «СОШ № 49» тел. 54-05-20

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 49»
И.Ю. Шаломенцева

« 11 » 05 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 188**

Кемеровская область, г. Кемерово

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 11 » 05 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49 МБОУ «СОШ № 49», здание.
- 1.2. Адрес объекта: 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в. Телефон/факс: (3842) 54-05-20;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7543,4 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да); 25569 м²
- 1.4. Год постройки здания 1970, капитального ремонта – не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий лето 2018г. капитального ремонта нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49";
МБОУ «СОШ № 49»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 560056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление):
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 18.01.2012г. серия 42 АГ № 897294
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650099, Кемеровская область г. Кемерово, пр. Советский 54. Телефон: (3842) 36-46-19 - приемная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с временным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 750

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

доехать автобусами № 17, 104, маршрутными такси № 17, 15, 28, 104 до остановки «Юный техник», далее через перекресток с регулируемым таймером, асфальтированным пешеходным тротуаром или дворовыми территориями до здания школы.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОУ;

Б – в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен;

Н – недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1 -12

2	Вход (входы) в здание	ДУ	5, 10	13, 14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	31,68, 29, 30, 43,49, 42	15-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	11	27,28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	12	29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	14	30-34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов О,С,Г,У.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период 04.12.2015 – 31.12.2015 в рамках исполнения Контракт № 03\12-15

указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: Согласование ГАУ КО «НЦС»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости

№ 6-2-1-0079-15 от 02.12.2015г.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт: <http://school-49.kem.ucoz.ru>,

портал: http://school49.kem.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-79

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 5 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 18 л.
- План № 1 путь движения от остановки общественного транспорта на 1 л.
- План № 2 пути движения по территории объекта на 1 л.
- План № 3 расположение функционально-планировочных элементов на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ:

на 4 л.

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ.

Руководитель
рабочей группы,

Директор МБОУ «СОШ № 49» И.Ю. Шаломенцева

(должность, Ф.И.О.)

И.Ю. Шаломенцева
(подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по БЖ Н.И. Морозкина

(должность, Ф.И.О.)

Н.И. Морозкина
(подпись)

Зам. директора по АХР О.В. Яковлева

(должность, Ф.И.О.)

О.В. Яковлева
(подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

*председатель общественной
организации инвалидов
Шмакова В.И.*

(должность, Ф.И.О.)

Шмакова В.И.
(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)
Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198 от « 11 » 05 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	5	9,13	Отсутствие доступной информации об объекте	все	Оборудование информационными элементами при входе	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-12	Частично разбито асфальтобетонное покрытие. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	все	Ремонт асфальтобетонного покрытия. Оборудовать тактильными средствами покрытия пешеходных путей.	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть		9-12	Замечаний нет		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Частично разбито асфальтовое покрытие	К	Оборудование выделенной парковки для инвалидов. Ремонт асфальтобетонного покрытия.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-13	Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	все	Оборудование информационной поддержки, организация разделения транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1	1-8	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха и благоустройство территории

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198 от «11» 05 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

650056. МБОУ «СОШ № 49» город Кемерово, ул. Волгоградская, 28в
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	соответствует	О,К	-	Индивидуальное решение с ТСР.-
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	9-12	соответствует	К	-	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3. 12	соответствует	О,К	-	
2.4	Дверь (входная)	есть	5	13	соответствует	О,К	-	Индивидуальное решение с ТСР-
2.5	Тамбур	есть	6	14. 15	соответствует	О.К	-	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	2,3, 5,6	3, 9-12, 13-15	Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорожек на территории.	О.К	Оборудование информационной поддержки, организация разделения транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	5.10	9-13	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198 от «11» 05 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	7	16-18	Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола. Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности.	все	Монтаж тактильных опознавательных знаков на дверных ручках опасных помещений.	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	20-22	Отсутствуют поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - отсутствуют с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м - завершающие части длиннее на 0,3 м; - отсутствуют рельефные обозначения этажей. Ступени не соответствуют: - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м. Ограждения отсутствуют: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м)	все	Реконструкция ступеней лестницы. Установка ограждения под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами	Индивидуальное решение с ТСП.-

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса на 1- 4-й этаж	Индивидуальное решение с ТСП.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует лифт	-	-	-
3.5	Дверь	есть	9	23	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Крепление двери: - на петлях одностороннего действия без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивается задержка автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Полотно двери не соответствует: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала отсутствуют.	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Изготовление и установка информирующих обозначений помещений. Установка дверей с петлями одностороннего действия без фиксаторов в положениях «открыто», и «закрыто», обеспечивающих задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; с полотном с противоударной полосой, смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	24-26	Пути эвакуации из здания не оборудованы пандусами	все	Установить пандусы на путях эвакуации.	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7-10	16-18, 20-22, 23-26	Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности. Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола.	все	Монтаж тактильных опознавательных знаков на дверных ручках опасных помещений. Обустройство зон отдыха на каждом доступном МГН	Индивидуальное решение с ТСП

				Отсутствуют зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)		этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места. Разместить предупредительную информацию о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	7-10	16-18, 20-22, 23-26	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198_ от « 11_ » 05_ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	27-28	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	11	27-28	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Отсутствие 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Организовать для инвалидов зоны специального обслуживания,	Индивидуальное решение с ТСР

					числе отсутствие зон специального обслуживания МГН в здании). Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, необходимо повысить на 1 ступень по сравнению с СНиП.		повысить освещенность помещений и коммуникаций на 1 ступень.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	11	27-28	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198_ от «_11_» _05_ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198 от «11» 05 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул Волгоградская, 28в

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_198_ от «_11_»_05_2018_г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	29	Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения. Отсутствуют рядом с унитазом крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствуют кабины для личной гигиены женщин: ширина-1,8м, глубина-2,6м.	все	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установка аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	12	29	Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения. Отсутствуют рядом	все	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установка	Индивидуальное решение с ТСР

					с унитазом крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствуют кабины для личной гигиены женщин: ширина-1,8м, глубина-2,6м.		аварийного освещения	
--	--	--	--	--	---	--	----------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	12	29	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 198 от «11__» 05_2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

650056, МБОУ «СОШ № 49» г. Кемерово, ул Волгоградская, 28в
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	13	30-32	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть	14	33.34	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	13.14	30-34	Знаки и символы не идентичны в пределах здания	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,Г,У)	13.14	30-34	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ на _____ год**

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнитель , соисполните ли	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБОУ «СОШ № 49»	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в	№	Индивидуальное решение с ТСР	КР, ТР	ДП-В				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

Рек – реконструкция

КР – капитальный ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр – строительство

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____ год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ* *		Объем, тыс. руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБОУ «СОШ № 49»	650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в	№ 198			ДУ				

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием